


**- ściany i ścianki do wyburzenia**  
**- ściany i ścianki do zamurowania**



ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH "ANBUD"					
Nazwa	Remont jałownika nr 4				
Adres inwestycji	Ferma Giłłow				
Inwestor	Ośrodek Hodowli Zarodkowej Sp. z o.o.				
Branża	Architektura	skala			
Przedmiot	Rzut przyszlenia	1:100		Rys nr A1	
Projektant	inż. Andrzej Budziński upr. UAN VI/13/77/90			Data	
				kwiecień 2021	

kanal odciekowy do przykrycia blachą tyfowaną

Okólnik betonowy ±0.05

4 #60/3.2mm

#100/3.2mm co 300cm

posadzka ganku gnojowego do tyfowania

podło dwumiejscowe niezamrażalne do likwidacji

wygrozienie sztytu pańczowego

podło dwumiejscowe niezamrażalne do likwidacji

posadzka ganku gnojowego do tyfowania

okólnik betonowy ±0.05

4 #60/3.2mm

#100/3.2mm co 300cm

kanal odciekowy do przykrycia blachą tyfowaną